

某 600 MW 机组低压加热器疏水不畅原因分析及处理

钱宇峰

(江苏利港电力有限公司,江苏 江阴 214444)

摘 要:针对利港电力有限公司三、四期 600 MW 机组 3 号低压加热器出现的疏水异常问题,对其危害性及问题产生的原因进行了分析,找到了问题产生的原因是疏水管道布置不够科学,以及运行中加热器水位没有合理控制,对运行中加热器水位调整控制后,低加疏水系统运行基本稳定。并提出下一步重新布置管路的改进方案。

关键词:低压加热器;疏水;加热器水位

中图分类号:TM621

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)01-0072-03