

某亚临界锅炉受热面超温原因分析及对策

宋春涛

(江苏省新能源开发有限公司,江苏 南京 210005)

摘 要:分析了某亚临界锅炉受热面超温的原因,探讨了在锅炉设计、系统优化、设备选型、运行调整等方面的对策和措施,有的已经在实际工作中付诸实施,有的还在方案论证和完善之中,期望通过一系列的改进措施,从根本上解决锅炉受热面超温的问题,避免设备损坏。

关键词:锅炉受热面;超温;燃烧器;燃烧调整

中图分类号:TK229

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)01-0078-04