

某 600 MW 超临界锅炉屏式过热器爆管原因分析

徐巧生, 张辉涛

(华润电力(常熟)有限公司, 江苏 常熟 215536)

摘 要:针对某超临界 600 MW 锅炉屏式过热器的 3 次爆管问题, 详细介绍了爆管发生的过程、现场设备检查结果和运行控制特征, 在此基础上分析了爆管的原因, 并提出了相应的爆管预防技术措施。

关键词:屏式过热器; 超温; 爆管; 预防

中图分类号:TK223.3+2

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)05-0072-04