

· 汽机 ·

东汽 330 MW 机组高压调节阀阀杆脱落的原因分析及处理

韩有阳,陈思宁,王 然

(江苏新海发电有限公司,江苏 连云港 222023)

摘 要:针对某厂 330 MW 机组高压调节阀阀杆频繁发生定位销断裂,阀杆旋转退出造成阀门关闭不到位及阀杆脱落的故障,从结构上进行分析,并提出几种处理方案,避免类似事故继续发生。

关键词:高压调门;阀杆脱落;分析;处理

中图分类号:TK243.4

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2013)S1-0029-03