

· 锅炉 ·

# 国产超临界 630 MW 锅炉汽温大幅波动原因分析

李 波

(国华太仓发电有限公司,江苏 太仓 215433)

**摘 要:**围绕某超临界 630 MW 锅炉运行过程中存在气温波动较大的问题,结合现场运行数据,分析了 AGC 投用、吹灰器运行、制粉系统启停、磨煤机吹扫等对锅炉过热汽温和再热汽温波动的影响。

**关键词:**机组协调;AGC;主蒸汽温度;再热蒸汽温度;波动

中图分类号:TK223.73

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)S2-0030-03