

DRE 系列高压旁路阀阀门吹损原因分析及处理

陈 军, 谢金土

(国华太仓发电有限公司, 江苏 太仓 215433)

摘 要: 针对超临界火力发电厂热力系统使用的 CCI DRE 系列高压旁路阀在锅炉吹扫情况下经常出现冲蚀内漏的原因进行分析, 并对 DRE 系列高压旁路阀检修过程中有关提高阀杆密封面及下部直段硬度的效果和必要性作出说明, 以及对高压旁路阀的检修周期提出建议。

关键词: 吹损; 环形密封线; 检修方法; 检修周期

中图分类号: TK263

文献标志码: B

文章编号: 1009-0665 (2012) S2-0073-03