

超临界直流锅炉吹灰程控系统典型故障与优化改进

曹 鹏, 李 成

(国华太仓发电有限公司, 江苏太仓 215433)

摘 要:文中简要介绍了某 600 MW 超临界直流锅炉吹灰程控系统的常规设计与设备选型, 并针对暴露出的典型故障及隐患, 探讨了系统优化改进方案。

关键词:600 MW; 超临界锅炉; 吹灰程控系统; 故障; 改进

中图分类号:TK223.27

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2012)S2-0093-03