

某 660 MW 汽轮发电机组漏氢量超标原因分析及处理

顾一明

(江苏射阳港发电有限公司, 江苏 射阳 224346)

摘 要:针对射阳港发电有限责任公司 1 台超超临界 660 MW 燃煤发电机组发电机漏氢超标问题, 利用现场检查结果分析了漏氢超标的主要原因, 并介绍了主要漏氢点的处理方法和效果; 给出了漏氢超标后的现场处理办法, 以及检修后的防范措施。

关键词:氢冷; 汽轮发电机; 漏氢; 治理

中图分类号: TM311

文献标志码: B

文章编号: 1009-0665(2013)01-0078-03