

某发电机组压缩空气母管压力频繁波动问题分析与改造

梁 梅

(江苏徐塘发电有限责任公司,江苏邳州 221300)

摘 要:针对某发电机组压缩空气母管压力频繁波动、空压机频繁投切及仪用气压无法维持等问题,结合现场运行曲线分析了产生问题的原因,计算分析了管路改造的基本要求,提出了加装缓冲储气罐的现场管路改造方案,并利用改造后的运行曲线说明了改造方案的有效性。

关键词:空压机;干燥机;加载;卸载;卸荷阀

中图分类号:TK228

文献标志码:B

文章编号:1009-0665(2013)03-0072-02