

徐州汉台 220 千伏变电站 110 千伏送出工程

水土保持监测季度报告表

监测时段：2020 年 4 月-6 月

项目名称	徐州汉台 220 千伏变电站 110 千伏送出工程					
建设单位联系人及电话	刘新/0516-83741012	监测项目负责人：(签字)	生产建设单位：(盖章)			
填表人及电话	潘涛/15681175112	张保强 2020 年 7 月 1 日	2020 年 7 月 6 日			
主体工程进度		工程计划 7 月进场施工，正在前期准备				
指标		设计总量	本季度新增	累计		
扰动土地面积 (hm ²)	合计	8.58	0	0		
	塔基区	3.27	0	0		
	施工道路区	2.11	0	0		
	牵张及跨越场区	1.32	0	0		
	拆除线路区	1.88	0	0		
弃土(石、渣)量 (万 m ³)	合计量/弃渣场总数	/	/	/		
	弃渣场 1	/	/	/		
	弃渣场 2	/	/	/		
	渣土防护率(%)	97	>97	>97		
损坏水土保持设施数量 (hm ²)		8.58	0	0		
水土保持工程进度	工程措施	塔基区表土剥离	万 m ³	0.43	0	0
		塔基区土地整治	hm ²	3.23	0	0
		塔基区表土回覆	万 m ³	0.43	0	0
		施工道路区土地整治	hm ²	2.11	0	0
		牵张及跨越场区土地整治	hm ²	1.32	0	0
		拆除线路区土地整治	hm ²	1.88	0	0
	植物措施	塔基区撒播草籽	hm ²	1.43	0	0
		施工道路区撒播草籽	hm ²	0.02	0	0
		拆除线路区撒播草籽	hm ²	0.88	0	0
	临时措施	塔基区彩条布苫盖	m ²	2200	0	0
		塔基区密目网苫盖	m ²	31000	0	0
		塔基区沉沙池	座	225	0	0
		塔基区临时排水沟	m	9000	0	0
		塔基区泥浆沉淀池	座	225	0	0
		施工道路区铺设钢板	hm ²	0.21	0	0

		牵张及跨越场区铺设钢板	hm²	0.12	0	0
		牵张及跨越场区密目网苫盖	m²	12000	0	0
水土流失影响因子	降雨量(mm)			/	161	161
	最大 24 小时降雨(mm)			/	29	/
	最大风速(m/s)			/	9	/
土壤流失量 (t)				91.00	0	0
水土流失危害事件				无		
存在问题与建议				无		
水土保持监测 “绿黄红” 三色评价				徐州汉台 220 千伏变电站 110 千伏送出工程在 2020 年第二季度尚未正式开工，本季度不进行三色评价。		