

徐州黄集 500 千伏变电站 220 千伏送出工程

水土保持监测季度报告表

监测时段：2020 年 4 月 1 日 - 6 月 30 日

项目名称	徐州黄集 500 千伏变电站 220 千伏送出工程					
建设单位联系人及电话	刘新/0516-83741012		总监测工程师：(签字) 		生产建设单位：(盖章) 	
填表人及电话	潘涛 15681175112		2020 年 7 月 1 日		2020 年 7 月 9 日	
主体工程进度			项目主体尚未开工，正在施工准备阶段。			
指标			设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		8.86	0	0	
	沛县段	间隔扩建区	0.10	0	0	
		塔基区	3.96	0	0	
		施工道路区	0.84	0	0	
		牵张场区	0.77	0	0	
		跨越施工场地区	0.22	0	0	
		拆除线路区	0.48	0	0	
	铜山区段	间隔扩建区	0.11	0	0	
		塔基区	1.62	0	0	
		施工道路区	0.34	0	0	
		牵张场区	0.31	0	0	
		跨越施工场地区	0.09	0	0	
		拆除线路区	0.02	0	0	
	弃土(石、渣)量 万(m ³)	合 计		/	/	/
弃土(石、渣)场 1		/	/	/		
弃土(石、渣)场 2		/	/	/		
其它弃土(石、渣)		/	/	/		
渣土防护率(%)		97	0	0		
损坏水土保持设施数量(hm ²)			8.86	0	0	
水土保持工程 进度	类型	分区	单位	设计总量	本季度新增	累计
	工程 措施	沛县段间隔扩建区 表土剥离	万 m ³	0.025	0	0
		沛县段间隔扩建区 土地整治	hm ²	0.08	0	0
		沛县段塔基区表土 剥离	万 m ³	1.189	0	0

		沛县段塔基区土地整治	hm ²	3.92	0	0
		沛县段施工道路区土地整治	hm ²	0.84	0	0
		沛县段牵张场区土地整治	hm ²	0.77	0	0
		沛县段跨越施工区土地整治	hm ²	0.22	0	0
		沛县段拆除线路区土地整治	hm ²	0.48	0	0
		铜山区段间隔扩建区表土剥离	万 m ³	0.02	0	0
		铜山区段间隔扩建区土地整治	hm ²	0.07	0	0
		铜山区段塔基区表土剥离	万 m ³	0.485	0	0
		铜山区段塔基区土地整治	hm ²	1.60	0	0
		铜山区段施工道路区土地整治	hm ²	0.34	0	0
		铜山区段牵张场区土地整治	hm ²	0.31	0	0
		铜山区段跨越施工区土地整治	hm ²	0.09	0	0
		铜山区段拆除线路区土地整治	hm ²	0.02	0	0
	植物措施	沛县段间隔扩建区撒播草籽	hm ²	0.08	0	0
		沛县段塔基区撒播草籽	hm ²	1.23	0	0
		沛县段施工道路区撒播草籽	hm ²	0.25	0	0
		沛县段牵张场区撒播草籽	hm ²	0.23	0	0
		沛县段跨越施工区撒播草籽	hm ²	0.07	0	0
		沛县段拆除线路区撒播草籽	hm ²	0.19	0	0
		铜山区段间隔扩建区撒播草籽	hm ²	0.06	0	0
		铜山区段塔基区撒	hm ²	0.50	0	0

		播草籽				
		铜山区段施工道路区撒播草籽	hm ²	0.10	0	0
		铜山区段牵张场区撒播草籽	hm ²	0.09	0	0
		铜山区段跨越施工区撒播草籽	hm ²	0.03	0	0
		铜山区段拆除线路区撒播草籽	hm ²	0.01	0	0
	临时措施	沛县段间隔扩建区彩条布苫盖	m ²	640	0	0
		沛县段间隔扩建区编织袋拦挡	m ³	27	0	0
		沛县段间隔扩建区密目网苫盖	m ²	0	0	0
		沛县段塔基区彩条布苫盖	m ²	12780	0	0
		沛县段塔基区临时沉沙池	座	109	0	0
		沛县段塔基区土质临时排水沟	m	9230	0	0
		沛县段塔基区编织袋拦挡	m ³	7476	0	0
		沛县段塔基区泥浆沉淀池	座	67	0	0
		沛县段塔基区密目网苫盖	m ²	0	0	0
		沛县段施工道路区铺设钢板	m ²	5680	0	0
		沛县段牵张场区铺设钢板	m ²	5680	0	0
		沛县段跨越施工场地区铺设钢板	m ²	1562	0	0
		沛县段拆除线路区彩条布苫盖	m ²	3810	0	0
		沛县段拆除线路区密目网苫盖	m ²	0	0	0
		铜山区段间隔扩建区彩条布苫盖	m ²	560	0	0
		铜山区段间隔扩建区编织袋拦挡	m ³	23	0	0
		铜山区段间隔扩建区密目网苫盖	m ²	0	0	0

		铜山区段塔基区彩条布苫盖	m ²	5220	0	0
		铜山区段塔基区临时沉沙池	座	44	0	0
		铜山区段塔基区土质临时排水沟	m	3770	0	0
		铜山区段塔基区编织袋拦挡	m ³	3054	0	0
		铜山区段塔基区泥浆沉淀池	座	28	0	0
		铜山区段塔基区密目网苫盖	m ²	0	0	0
		铜山区段施工道路区铺设钢板	m ²	2320	0	0
		铜山区段牵张场区铺设钢板	m ²	2320	0	0
		铜山区段跨越施工场地区铺设钢板	m ²	638	0	0
		铜山区段段拆除线路区彩条布苫盖	m ²	190	0	0
		铜山区段拆除线路区密目网苫盖	m ²	0	0	0
水土流失影响因子	降雨量(mm)			-	293	-
	最大 24 小时降雨(mm)			-	67	-
	最大风速(m/s)			-	11	-
土壤流失量 (t)				397.56	0	0
水土流失危害事件				无		
存在问题与建议				无		
水土保持监测“绿黄红”三色评价				徐州黄集 500 千伏变电站 220 千伏送出工程在 2020 年第二季度尚未开工，本次进场进行现场原地貌监测和本底值记录。		