

其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况。

(1) 设计简况

连云港蔷薇~邓庄 π 入瀛洲变电站110千伏线路工程（重新报批）（终期）建设项目竣工环境保护验收调查报告表环境保护设施设计单位为苏文电能科技股份有限公司。本工程环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，项目建设过程落实了防治污染和生态破坏的措施及环境保护措施。

(2) 施工简况

连云港蔷薇~邓庄 π 入瀛洲变电站110千伏线路工程（重新报批）（终期）施工单位为连云港海连送变电工程有限公司。截止2025年11月，该项目已进入调试期。本工程建设过程中同步落实了环境影响报告表及其批复文件中提出的其他各项环境保护对策措施。

(3) 验收过程

2025年9月，建设单位委托江苏通凯生态科技有限公司开展本工程竣工环境保护验收调查工作。

2025年11月，验收调查单位编制完成了《连云港蔷薇~邓庄 π 入瀛洲变电站110千伏线路工程（重新报批）（终期）建设项目竣工环境保护验收调查报告表》。

2025年12月，国网江苏省电力有限公司经济技术研究院组织开展了本工程竣工环境保护验收调查报告表的技术审评工作，并完成了验收现场检查工作。

2025年12月，国网江苏省电力有限公司建设部组织召开验收会，会议形成了验收意见，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

本工程在设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

二、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况。

无。